

## **COMUNICADO DE IMPRENSA**

09 de outubro de 2024

## Ocorrência em treino de largada de carga

Esta tarde, pelas 16h05, durante um treino de largada de carga num avião C-130H, por razões que estão a ser apuradas, parte da carga, constituída por água, caiu em terrenos privados na zona de Sarilhos Pequenos, junto à Base Aérea N.º 6 (BA6), no Montijo, que não provocaram danos pessoais.

O avião C-130H encontrava-se a realizar um procedimento de treino que tinha como objetivo a largada de carga no interior daquela unidade.

De imediato, foram contactadas as Forças de Segurança locais e deslocados meios próprios para o local, por forma a avaliar a ocorrência, quer por meios terrestres quer com recurso a uma aeronave não tripulada. Ao mesmo tempo, o treino foi cancelado e o avião C-130H aterrou em segurança pelas 16h23 na BA6.

No local da ocorrência foi possível confirmar que a carga largada provocou danos materiais que serão alvo de avaliação e compensação.

A carga largada tratava-se de material biodegradável e não corrosivo, o que, pela sua composição, não representa perigo para as pessoas, animais ou ambiente.

A Força Aérea realiza treinos regulares de várias tipologias de missão como garantia de sucesso nas operações, selecionando os locais de operação na garantia da máxima segurança das populações.